

REGIONAL II - AZUAY

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

A través del examen especial de Ingeniería realizado por la Dirección Regional 2, a las obras del Municipio de Santa Isabel, con respecto a la construcción de una Zaranda para la clasificación de áridos, se verificó, entre otras deficiencias, que se utilizó chatarra como elemento estructural. El monto examinado fue de US \$ 348.488,36. Se sugieren responsabilidades civiles por US \$ 4.026,00. El informe se aprobó el 18 de marzo del 2005.



H. CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

La Contraloría General del Estado, determinó indicios de responsabilidad penal, como consecuencia del examen especial de ingeniería practicado a varias obras realizadas por el Consejo Provincial de Morona Santiago. Se analizó el Convenio de Provisión de Asfalto y combustibles suscrito con Petrocomercial, que establece como una forma de pago para la apertura de caminos la entrega de diesel. Se estableció un perjuicio económico por la supuesta entrega de combustibles efectuada sin la participación de la Dirección de Hidrocarburos. Se establecen también responsabilidades administrativas por US \$ 20.082,08. El informe se aprobó el 2 de agosto del 2005.